

# VERNEBLAD

## Universal A/C Sporstoff Art. nr. 4851 134 712

### Vis sikkerhetsdatablad



### Generelt

Artikkelnr. 4851134712  
Kjemikaliets bruksområde

### Førstehjelpstiltak

**Innånding** Oppsøk frisk luft.  
**Hudkontakt** Fjern forurensede klær. Vask huden lenge og grundig med vann.  
**Øyekontakt** Skyll straks med vann (helst øyeglass) i minst 5 minutter. Åpen øyet godt. Fjern eventuelle kontaktlinser. Kontakt lege ved fortsatt irritasjon.  
**Svelging** Skyll munnen grundig, og drikk mye vann. Kontakt lege ved vedvarende ubehag.  
**Annen informasjon** Ved henvendelse til lege medbringes sikkerhetsdatabladet eller etiketten. Symptomer: Se punkt 11.

### Verneutstyr

**Begrensning av eksponering på arbeidsplassen** Det skal være adgang til rennende vann og øyeglass. Vask hendene før pauser, toalettbesøk og når arbeidet er slutt.  
**Øyevern** Bruk vernebriller ved fare for sprut i øynene.  
**Håndvern** Hansker av plast eller gummi anbefales.  
**Åndedrettsvern** Ikke påkrevd.  
**Annen informasjon** Alt personlig verneutstyr skal overholde gjeldende CEN-standarder.

### Tiltak ved brannslukking

**Annen informasjon** Slokk med pulver, skum, kullsyre eller vanntåke. Bruk ikke vannstråle siden det kan spre brannen. Bruk vann eller vanntåke til nedkjøling av ikke antent lager. Hvis det kan gjøres uten fare, fjernes beholdere fra det branntruede området. Unngå innånding av damp og røykgass, oppsøk frisk luft.

### Tiltak ved utslipp

**Andre anvisninger** Anvend de samme vernetiltakene som nevnt under punkt 8. Søl inndemmes og oppsamles med sand, kattesand eller annet absorberende ikke brennbart materiale og overføres til egnede avfallsbeholdere. Se punkt 13 for kassering.

### Ansvarlig firma

**Firmanavn** Würth Norge AS  
**Postnr.** 1481 Hagan  
**Land** Norge  
**Telefon** 0047 464 01 500  
**Nødtelefon** Giftinformasjonssentralen:22 59 13 00