

VERNEBLAD

Kuldemedium R-134a 12 kg returflaske



Varselord:

Advarsel

Faresetninger:

H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

Generelt

Artikkelnr. 4851 134 120, 4851134120
Kjemikaliets bruksområde Kjølemiddel

Førstehjelpstiltak

Generelt Ved illebefinnende kontakt lege (vis etiketten hvis mulig). Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko. Kan føre til frostskaade.

Innånding Ved innånding, fjern personen til frisk luft. I tilfelle innånding av aerosol/tåke kontakt lege hvis nødvendig.

Hudkontakt Vask av med polyetylenglykol og etterpå med mye vann.

Øyekontakt Hvis det er lett å gjøre, fjern kontaktlinser hvis disse brukes. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

Svelging Når en person som ligger på rygg brekker seg, snu ham over på siden.

Generelle symptomer og virkninger Ingen data tilgjengelig

Verneutstyr

Produkttiltak for å hindre eksponering Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Egnede materialer Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Det anbefales å konsultere hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok.

Egnede hansker Lær

Tiltak ved brannslukking

Brann- og eksplosjonsfarer Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden. Farlige nedbrytningsprodukter dannet under branntilstander (se punkt 10). Å bli utsatt for spaltningsprodukter kan være helsefarlig.

Personlig verneutstyr Bruk om nødvendig trykkluftmaske ved brannslukning. Bruk eget verneutstyr.

Annen informasjon Vanlig fremgangsmåte ved kjemiske branner. Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene. Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8. Bruk eget verneutstyr. Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom. Unngå hudkontakt med lekkende væske (fare for frostskaade).

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Forhindre at materialet tømmes i kloakken. Forsøk å stoppe gassutslipp.

Opprydding Ingen data tilgjengelig

Andre anvisninger jfr. kapittel: 7, 8, 11, 12 og 13

Ansvarlig firma

Firmanavn Würth Norge AS
Postnr. 1481 Hagan
Land Norge
Telefon 0047 464 01 500
Nødtelefon Nødnummer :+47 2259 1300